

# マドモアセーフがはめ込めない窓の例

次の、①～⑧に該当する左ガラス戸のレールにはマドモアセーフがはめ込めません。くわしくはお電話でご相談ください。

<p>①に該当</p> <p>上レールの下がり部分が3cmを超える。</p>	<p>②に該当</p> <p>上レールの厚み(巾)が5mmを超える。</p> <p>寒冷地のペアガラスサッシに多い。</p>	<p>③に該当</p> <p>上レールの下がり部分がL字型で4mmを超えている。</p>
<p>④に該当</p> <p>網戸レールの方が左ガラス戸のレールより高い</p>		

注文できる特殊窓！ まず、お電話を！ 045-333-0221

— あらかじめ、a、bの寸法を測り、ご相談ください。 —

<p>⑤に該当</p> <p>上レールの下がり部分が2.5cm以下。</p>	<p>⑥に該当</p> <p>上レールに段があり下がり部分が2.5cm以下。</p>	<p>⑦に該当</p> <p>上レールがない。直接窓枠にはめている。</p>
<p>⑧に該当</p> <p>左ガラス戸の下端の長さが同じ。</p> <p>室内面と屋外面の下端の長さが同じ。</p>	<p>一般的な左ガラス戸</p> <p>一般的には屋外面の下端の方が長い。</p>	<p>⑨に該当</p> <p>上レールの横に水平の凸起があり、下がり部分が2.5cm以下。</p>